

**Erledigt**

## **UEFI-Modus wird nicht mehr angezeigt**

**Beitrag von „TheNikOne“ vom 27. Oktober 2014, 17:36**

Hallo zusammen,

Gestern habe ich Windows 10 neben OS X Yosemite auf meiner SSD installiert.

Hat auch alle einwandfrei funktioniert.

Den Schritt "mein zuletzt über den Microsoft-Account gespeichertes System" so wieder zu installieren habe ich da zuerst übersprungen. Dann dachte ich, dass das aber doch ganz praktisch gewesen wäre: Also habe ich die Partition wieder gelöscht, versucht eine Neu-Installation zu starten. Nun wurde mir aber nicht mehr angeboten meine SSD im UEFI-Modus zu starten, obwohl dieser im BIOS aktiviert ist, hat vorher ja auch funktioniert.

Also hat der Installer natürlich gemeckert, dass er Windows nicht auf GPT installieren könne.

Nun frage ich mich warum der UEFI-Modus nicht mehr angezeigt wird. Hat vielleicht jemand eine Idee, warum das auf einmal so ist? Nur durch Löschen und Neuerstellen der Partition, auf der sich Windows befunden hat? So ist doch eigentlich die gleiche Ausgangslage für Windows gegeben? Hat Windows vielleicht schon etwas am System geändert bevor ich es wieder deinstalliert habe?

- CPU Intel Core i5 4670 @ 3.40 Ghz
- nVidia GeForce GTX 770 OC (Gigabyte)
- Z97M-D3H (Gigabyte)

Sorry, wenn ich die Begrifflichkeiten nicht ganz der Bedeutung nach verwende.

Danke schonmal für alle Hilfe