

Erledigt

Yosemite Hackintosh - Kein Sound?!

Beitrag von „TheWolfOne“ vom 29. Oktober 2014, 15:44

Hallo Zusammen,

Ich habe meinen Hackintosh auf Yosemite gebracht. Jetzt habe ich allerdings keinen Sound mehr.

Dachte ok, laut Asrock Webseite hat mein Mainboard nen Realtek ALC892 Soundchip, nimmste halt die Kext aus Multibeast.

Leider klappt das auch nicht. Hat da vllt noch jemand ne Idee was ich da noch probieren könnte?