

Erledigt

Probleme mit der neuen Ozmosis Bios - Version (1479)

Beitrag von „TuRock“ vom 29. Oktober 2014, 22:17

Ergänzend zum Thema Audio, immer schauen das man über nvram kext-dev-mode aktiviert hat!

Code

1. `sudo nvram 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82:boot-args="kext-dev-mode=1"`

Falls das nicht funktioniert, die `com.apple.Boot.plist` in `Library/Preferences/SystemConfiguration` Ordner mit der hier s.Anhang ersetzen!