

# **Info: Samsung 840 EVO Performance Restoration Software**

**Beitrag von „UserD“ vom 30. Oktober 2014, 21:00**

Das Problem ist nur, dass das Ozmosis mit dem Bios F9 nicht so 100% dem original Bios entspricht. In der Regel wird dort die Brotreihenfolge ignoriert und es ist relativ egal ob ich Legacy einstelle. Meine Lösung bestand nun darin, dass ich auf das original Bios F9 gegangen bin, das Tool gebootet habe und die Restoration durchgeführt wurde. Danach bin ich wieder auf Ozmosis zurück.