

Erledigt

Ozmosis Bios für R4BE

Beitrag von „Griven“ vom 31. Oktober 2014, 21:15

Das mit dem "Only single Bank..." ist normal und passiert bei jedem PC. Hierzu braucht es unter gewissen umständen einen RTC Patch.

Ich glaube das Problem liegt bei Dir aber an einer anderen Stelle und da habe ich schwer das AppleIntelCPUPowerManagment im Verdacht. Wenn bei Asus Boards hier nämlich nicht ein entaprechenden Patch im Bios hast oder aber einen entsprechend gepachten Kernel einsetzt kann es zu den von Dir benannten Problemen kommen bis hin zum kommentarlosen Neustart.

Ein weiteres Problem sehe ich in der Tatsache, dass Du gerade versuchst Ozmosis auf ein bestehendes, alternativ installiertes OSX aufzusetzen auch hiermit kann es zu Problemen kommen denn schon alleine die FakeSMC und die Sensor Plugins aus der Firmware können sich mit einer ggf. noch in /S/L/E befindlichen anderen Version beißen und zu unvorhergesehenen Verhalten führen.