

Erledigt

Probleme mit der neuen Ozmosis Bios - Version (1479)

Beitrag von „kenstu“ vom 3. November 2014, 10:38

Mein System läuft jetzt stabil mit Ozmosis 1479 und der Defaults.plist in der EFI-Partition (/EFI/EFI/Oz/Defaults.plist).

Ich hatte ja Probleme mit dem Durchstarten nach der Bios -Meldung (hellblauer-Schirm).
s. 29, 31,34.

Die Lösung , Defaults.plist komplett zu löschen, hatte den Nachteil, daß man alle Dinge wie "boardserial, kext-dev-mode=1" per nvram in der Befehlszeile eingeben musste.

Diese verschwinden nach dem NVRAM-Reset und müssen jedesmal neu eingegeben werden.

Die Lösung:

Man verwendet Defaults.plist trotzdem und löscht darin nur den Abschnitt

```
<key>Defaults:1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101</key>
```

```
<dict>
```

```
...
```

```
mit untergeordneten Zeilen.
```

```
...
```

```
</dict>
```

Finde ich persönlich besser, als im "System" Änderungen vorzunehmen: s. 46