

Erledigt

Yosemite Hackintosh - Kein Sound?!

Beitrag von „Kaiborg“ vom 4. November 2014, 20:55

Nabend!

Ich schließe mich hier mal an, ich habe das Gigabyte Z97N Wifi mit Realtek ALC892. Ich habe nach Installation von Yosemite ebenfalls

keinen Sound. Systembericht zieht Line Ausgang mit Hersteller Apple an (obwohl Treiber aus Multibeast 7.0.1. gewählt: Realtek ALC892, ohne DSDT alles).

Muss man nach Audiotreiber-Installation noch was machen? Irgendwo gab es mal das Gerücht dass man die Kexte "rebuilden" muss oder so?

Ansonsten läuft alles gut und stabil. Hat jemand einen Tipp? Läufte bei euch mit Yosemite?

Help! 😊