

## **Erledigt** GTX 970 nicht OS X fähig?

**Beitrag von „Ceyph3r“ vom 11. November 2014, 17:37**

Ich habe gestern das 894er BIOS noch mal neu geflasht.

Aber die Definition hat sich nicht geändert, der ist und bleibt leider ein iMac

Wenn ich den Treiber von TuRock installieren will sagt der mir das es nicht für diesen Mac ist.

Darum muss ich ja die Definition ändern.

Ich werde mich die Tage mal dran geben Yosemite noch mal neu zu laden und nen neuen

[install Stick](#) erstellen. Wichtige Daten sind eh nicht auf dem Mac!

Vielleicht bringt eine neu Installation ja die gewünschte Definition 3.1!