

Erledigt

Ozmosis, kein Wake nach Sleep

Beitrag von „hObelware“ vom 20. November 2014, 16:27

Ich hatte die Darkwake-Flags in EFI/Oz/Defaults.plist (1479) oder wahlweise über NVRAM via Terminal gesetzt (894m & 1479), und bei einem Versuch direkt ins BIOS,

UPDATE:

clean install hat wie vermutet keine Besserung ergeben ; (

ABER ..

ein BIOS Downgrade zu F16 löst das sleep Problem .. *freu* leider bekomme ich derzeit nur Oz894m mit der F16 zum laufen, Oz1479 findet keine bootbaren Devices (No Entry Sign @ Boot) .. hab kein FusionDrive/RAID eingerichtet

teste weiter ..

UPDATE:

all fixed, das sleep problem taucht nur beim BIOS der Generation 18 (g und i) auf .. hab jetzt OZM1479 auf F16 zuverlässig am Laufen

Danke für Eure Mitarbeit, .. Thread kann geschlossen werden.

