

Erledigt

Yosemite Installation auf GA z97x UD7 TH (Ozmosis 1479): kernel panic

Beitrag von „TuRock“ vom 19. November 2014, 23:51

Versuche mal für ALC1150 die Treiber s.Anhang, wenn das nicht funktioniert muss man DSDT anpassen!!!

10.10.1 würde ich noch niemandem empfehlen macht nur Probleme!!!

DSDT:

Code

```
1. Method (_DSM, 4, NotSerialized)
2. {
3. Store (Package (0x0c)
4. {
5. "built-in",
6. Buffer (One)
7. {
8. 0x00
9. },
10. "layout-id",
11. Buffer (0x04)
12. {
13. 0x07, 0x00, 0x00, 0x00
14. },
15. "PinConfigurations",
16. Buffer (0x00)
17. {
18. 0x00
19. }
20. }, Local0)
21. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
22. Return (Local0)
23. }
```

Alles anzeigen