

Erledigt

Lenovo Z50-70 keine Boot-CD funktioniert

Beitrag von „YogiBear“ vom 20. November 2014, 00:32

Ich finde es komisch, dass nicht mal die SL-DVD eingelesen wird, sondern es sofort zu einem reboot kommt. Zwar brauchen Haswell einen gepatchten Kernel, aber das sollte erst später zum tragen kommen...

Eine Möglichkeit, die ich nicht ausschließen will, wäre das die Bootloader zu alt sind und mit CPU und Co daher nichts anfangen können. Insgesamt ist es mMn höchst unglücklich SL auf Systemen betreiben zu wollen, die erst nach dem Erscheinen SL auf den Markt kamen bzw. von Apple eingesetzt wurden.