

**Erledigt**

## **Probleme mit WDN 4800**

**Beitrag von „X\_22“ vom 20. November 2014, 13:30**

Hallo liebe Gemeinde,

Mein Problem ist eigentlich kurz und knapp beschrieben. Mein Hackintosh funktioniert einwandfrei, nur das ich einen miserablen Downstream mit der WDN 4800 von TP-link habe.

Habe schon diverse Foren durchstöbert aber nichts konnte mein problem lösen.

Ich habe mit meinem MacBook einen Downstream von ca. 80 Mbit/s, die meines Hackintosh schwankt leider ziemlich stark, meistens um die 10Mbit/s.

Habe bereits verschiedene PCIE slots ausprobiert x1,x8 und x16, doch leider brachte das bisher nur minimale Verbesserungen.

System läuft unter Mavericks 10.9.5, jedoch habe ich dieses Problem schon seit der ersten Stunde, angefangen mit 10.9.0 bis 10.9.5.

Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann?

Grüße X\_22

P.S. Umstellung von 2,4Ghz auf 5Ghz brachte am Hackintosh auch keine Verbesserung.