Erledigt Nach Yosemite-Installation kein Sound mehr

Beitrag von "phoenix86" vom 21. November 2014, 09:40

Hallo zusammen,

hatte das gleiche Problem mit dem unten genannten Board, nach Update auf 10.10.1. Habe mit Multibeast 7 einfach den ALC898 nachinstalliert und bei "Ton"=>"Ausgabe" auf "interne Lautsprecher" gestellt. Danach lief wieder alles Top.

Die Problematik konnte ich vorher auch so bei 10.9.4 auf 10.9.5 beheben mit Multibeast 6.xx.

VG