

Erledigt

Boot Probleme USB-Install Stick mit Yosemite (HP-System --> Pavillion P6000 series)

Beitrag von „sagula91“ vom 23. November 2014, 01:35

Hat jetzt endlich funktioniert,...lag tatsächlich an einer Bios Einstellung---> Da dies ein eigenartiges =/ Mainboard mit ungewöhnlichem [Bios Einstellungen](#) isthat folgendes funktioniert: (wirklich sehr komisch !)

sorry Bild irgendwie aufm kopf,...jedenfalls geholfen haben die beiden Einstellungen.