

Erledigt

Nach Update Yosemite 10.10.1 kein Sleep mehr

Beitrag von „Tilo“ vom 23. November 2014, 20:00

Hallo,

Ich habe bis jetzt noch nie Probleme mit meiner Hardware gehabt, hat alles 100% funktioniert, aber nach den Update 10.10.1 habe ich entweder kein Herunterfahren, er startet immer wieder neu, oder kein Sleep, sondern ein Bios, was nur nach einen Resett wieder funktioniert, ich habe die neuste Version von Clover am laufen, wenn ich dort den Fix den Fix AppleRTC deaktiviere geht Sleep, aber kein Herunterfahren oder umgekehrt. Ach noch was ich habe gleichzeitig mit den Update eine USB 3.0 PCIe Karte mit Fresco 1100 Chipsatz eingebaut, die aber 100% obb funktionieren soll, hat jemand eine Idee, was ich tun kann? 😞

Tilo