

Erledigt

Ozmosis + Yosemite - RAM wird nicht richtig erkannt

Beitrag von „Felix76“ vom 24. November 2014, 10:05

Das Problem das man nach dem Flashen nicht mehr in Bios kommt hatte ich auch mal als die Cpu nicht mit Standarteinstellungen lief sprich geringfügig übertaktet war. Wichtig ist vor dem flashen die defaults zu laden.

Bei den Z97 board bei mir muss ich nach dem flashen von Ozmosis 1479 wenn der Rechner wieder an geht ständig ESC drücken

so das der Bildschirm Rot wird da sich Ozmosis ansonsten nicht richtig Initialisiert und dannach gleich mit enf ins Bios die defaults laden.

Edit:

Nimm mal diese Bios.

Dort sind alle Patches für das Z97 Board drinnen inklusive für die HD4600

[Z97D3HOzmosis1479-DSDT.F7](#)