

Erledigt

HWMonitor zeigt nur SSD und HDD, sonst nichts

Beitrag von „Griven“ vom 25. November 2014, 21:16

Wie ich es mir schon gedacht habe, aufgrund akuten Platzmangels in der Firmware fehlen die Sensor Plugins. Lege mal die angehangenen Dateien nach /EFI/OZ/Darwin/Common/ damit sollte es dann gehen.