

Erledigt

Keine Soundausgabe Asus P6T Deluxe V2

Beitrag von „Icey“ vom 27. November 2014, 14:40

Hallo.

Sorry dass ich mich jetzt erst melde. Der Bootflag von Trainer war der Schlüssel zum Erfolg (Wie konnte ich das nur vergessen?!) Danke noch mal dafür Trainer 😊

Die Lösung für das Problem mit dem USB WLAN Adapter (Trendnet TEW-684UB) habe ich in einem anderen Hackintosh Forum gefunden, jedoch darf ich wahrscheinlich keinen Link dorthin machen. Ich möchte euch die Lösung trotzdem bereitstellen.

Credits gehen an [rodrigocunha](#) aus einem anderen Hackintosh Board.

Er hat eine ZIP-Datei mit offiziellen RALINK Treibern und einem Konfigurations-Tool von Dlink erstellt. [Ich hab sie für euch hier nochmal hochgeladen.](#)

Geht dazu wie folgt vor:

- Kopiere **DWA-140WirelessUtility.prefPane** nach `\System\Library\PreferencePanes\`
- Kopiere **RT2870USBWirelessDriver.kext** für deine MacOS-Version (**verwende den kext aus dem Mavericks Ordner für Yosemite**) nach `\System\Library\Extensions\`
- Zugriffsrechte reparieren
- Neuerstellung des Caches
- Neustarten.

Ich hoffe das funktioniert bei euch genauso wie bei mir 😊

Lg Icey