

Erledigt

Erfahrungen Gigabyte Z77X-UP5 TH +

Yosemite

Beitrag von „no_Legend“ vom 28. November 2014, 08:58

Ich denke das mit dem iMessage liegt an der Falschen Seriennummer.

Die sollte man ändern können .

Leider funktioniert es bei mir nicht mit dem 1479 wie im Wiki beschreiben.

Scheint als ob das nvram nicht beschreibbar ist.

Wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es nun zwei Möglichkeiten:

1. eigenes bios erstellen mit der gewünschten Seriennummer
2. die Daten wo anderst eintragen (keine Ahnung ob das geht)

Gruß Robert