

**Erledigt**

## **Probleme mit WDN 4800**

**Beitrag von „X\_22“ vom 29. November 2014, 14:10**

Hallo, ich bin es mal wieder.

Habe mir nun das 2008 Broadcom Modul von 2008 gekauft mit einem passenden adapter, habe aber nun nur einen konstanten Downstream von 8 Mbit. das Macbook hatte zu dieser Zeit 85 Mbit Downstream.

Weiterhin finde ich nun viel weniger Netzwerke als mit dem Macbook, liegt das eventuell an einem minderwertigen mini PCIe Adapter?

Gruß X\_22