

Erledigt

Probleme mit WDN 4800

Beitrag von „X_22“ vom 29. November 2014, 14:10

Hallo, ich bin es mal wieder.

Habe mir nun das 2008 Broadcom Modul von 2008 gekauft mit einem passenden adapter, habe aber nun nur einen konstanten Downstream von 8 Mbit. das Macbook hatte zu dieser Zeit 85 Mbit Downstream.

Weiterhin finde ich nun viel weniger Netzwerke als mit dem Macbook, liegt das eventuell an einem minderwertigen mini PCIe Adapter?

Gruß X_22