

Erledigt

Nuc

BC

einrichten/unterstützung

Beitrag von „MacN00b“ vom 7. Dezember 2014, 12:00

Alles klar.. danke dir erstmal... Wird nach deiner Beschreibung dann auch die Openelec Msata beim booten angezeigt?

Hat jemand eine Idee wieso der 3,5mm Anschluss vorne nicht funktioniert?
Könnte es an der DSDT liegen da diese eigentlich für eine Bios Version 22 gemacht wurde?
Gibt es eine Möglichkeit den IR Empfänger ans laufen zu bekommen?