

Erledigt

GTX 760, Nvidia Webdriver macht eine Turbine draus

Beitrag von „DrLoBoChAoS“ vom 8. Dezember 2014, 10:32

Aloha,

ich hab am Wochenende meinen 2. Hackintosh gebaut mit einer GTX760 OC 4GB von Gigabyte drin.

Das erfreuliche die Karte läuft erstmal so Out of the Box. Aber aufgrund meiner Positiven Erfahrungen mit meinem anderem Häcki wollte ich gerne den nvidia Webdriver nutzen.

Wenn ich den Webdriver installiere dauert es ca 30sek und dann drehen die Lüfter der GTX760 auf maximale Drehzahl, Wenn ich den Webdriver wieder deaktiviere ist wieder alles Ruhig.

Kann man da was machen oder einfach auf ein Treiberupdate warten?

System ist 10.10.1, Webdriver 343.01.02f01, Systemdefinition iMac 14,2