

Erledigt

GTX 760, Nvidia Webdriver macht eine Turbine draus

Beitrag von „YogiBear“ vom 8. Dezember 2014, 15:21

Hm... GTX760 OC - wie sehen denn die Temperaturen aus? Es könnte sein, dass durch die veränderten Taktraten der Treiber durcheinander kommt. Abhilfe könnte ggf ein VGA-Bios mit Standardwerten bringen... (Spekulation)