

Erledigt

GTX 760, Nvidia Webdriver macht eine Turbine draus

Beitrag von „YogiBear“ vom 8. Dezember 2014, 16:55

Die 7xxer sollten eigentlich alle ohne enabler laufen. Versuche das mal umzustellen...

Hm, war

Code

1. `sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A...`

nicht für Einstellungen am smBIOS?