

**Erledigt**

## **HD4600 Ozmosis 7MB VRAM auf OSX 10.10**

**Beitrag von „Felix76“ vom 8. Dezember 2014, 18:47**

Ich glaube daran könnte es liegen. Weiß nicht ob man bei Ozmosis 894 das so injizieren kann da sich bei

Ozmosis 1479 ja einiges geändert hat und da geht es so.

Viele Boards der 97er Reihe haben mit Ozmosis 894 keinen beschreibbaren Nvram.

Alternativ könnte man versuchen das in die Ozmosisdefaults einzutragen.