

Erledigt

HD4600 Ozmosis 7MB VRAM auf OSX 10.10

Beitrag von „Felix76“ vom 8. Dezember 2014, 19:14

Habe das Bios hier aus dem Download bereich für dein Board mal mit einem DSDT Patch versehen und zudem die HD4600 injiziert.

[Bios H97-HD3](#)

Damit sollte die HD4600 funktionieren.