

Erledigt

R9 290X auf OS X Yosemite

Beitrag von „Juliaan“ vom 12. Dezember 2014, 21:53

Oh, hab grad gesehen, das dort P8P68 steht. Ändere ich sofort.

Ich teste es gleich, muss noch schnell was hochladen.

Edit: Habe nun neu installiert, einen Stick mit Unibeast erstellt, nun kommt kein Kernel Panic mehr (war ein "process 1 exec of /sbin/launchd failed" Fehler). Nun komme ich soweit, bekomme am Ende aber nur einen Blackscreen. (liegt also nicht mehr am Mainboard). Die Karte ist von Powercolor noch mit Referenz Design. Noch ne Idee? :s