

Erledigt

Anleitung Yosemite auf dem ThinkPad T61(p) mit NVIDIA Grafik

Beitrag von „YogiBear“ vom 16. Dezember 2014, 14:16



Hartelijk !

Gehe mal mit dem CloverConfigurator in die Sektion "CPU" deiner config.plist. Dort trägst du der Reihe nach ein:

Frequency MHz = 2.200

Bus Speed kHz = 180.000

Latency = 0x00FA

QPI = 0

Type = 0x301

sowie Haken bei C2 und C6

Damit sollte der Ton stotterfrei laufen.

Die 800 MHz FSB sind eine Aussage aus der Werbung, tatsächlich sind es 200 MHz x 4 - Intel nennt es so, wenn 4 Befehle pro Takt bearbeitet werden. Mit obigen Fix hast du zwar nur noch 2 GHz anstelle von 2,2, aber der Ton läuft störungsfrei. Eine Alternative habe ich in [Post 90](#) beschrieben, die den vollen Takt der CPU erhält...

Viel Erfolg!