

Erledigt

## ASRock H87M Pro4 Hackintosh Unibeast

Beitrag von „P4Zi“ vom 19. Dezember 2014, 20:59

Hallo liebe Community,

ich habe ein Problem mit meinem Rechner. Ich habe vor, Mac OS X Yosemite auf meiner Maschine zu installieren.

Leider bisher vergeblich.

Im UEFI habe ich schon viel ausprobiert, was Einstellungen angeht. Gibt es eine Art Best Practice für das angesprochene Board? Eine Einstellung für VT-d habe ich beispielsweise nicht gefunden.

Ich habe einen USB-Stick mit Unibeast installiert. Beim Booten (Parameter -v GraphicsEnabled=Yes) bleibt die Maschine bei "VM Swap Subsystem is ON" hängen. Was sagt diese Meldung aus?

Schon einmal danke für Informationen und Tipps.

Schöne Grüße und schöne Vorweihnachtstage,  
P4Zi

Edit: Bitte in [Hardware/Installation](#) verschieben 😊