

Erledigt

Kann Yosemite nicht installieren auf Foxconn P55A-S

Beitrag von „harder“ vom 23. Dezember 2014, 16:43

-v npci=0x2000 cpus=1 busratio=21 GraphicsEnabler=NO

Ergebnis: PCI configuration end....

-v npci=0x2000 cpus=1 busratio=21 GraphicsEnabler=YES

Ergebnis: PCI configuration end....

-v GraphicsEnabler=Yes

Ergebnis: R (eine Zeile unter PCI conf. Ende)

-v GraphicsEnabler=No

Ergebnis: PCI confuguration end...

Ist bei GraphicsEnabler No bzw. Yes die Groß und Kleinschreibung wichtig?