

Erledigt

Probleme mit der neuen Ozmosis Bios - Version (1479)

Beitrag von „totofroto“ vom 24. Dezember 2014, 22:39

```
sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AcpiLoaderMode=0x45
```

ich habe es probiert.....hat nicht geholfen....das gleiche Proplembei F12 drucken---boot menu.....nur yosemite drive und paar k shell.



was war die original mode ?

```
Default Value : ACPI_LOADER_MODE_ENABLE | ACPI_LOADER_MODE_DARWIN |  
ACPI_LOADER_MODE_UPDATE_LEGACY = 0x45
```

soll das so sein:

```
sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:ACPI_LOADER_MODE_ENABLE
```

```
sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:ACPI_LOADER_MODE_DARWIN
```

```
sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:ACPI_LOADER_MODE_UPDATE_LEGACY  
= 0x45
```

