

Erledigt

Slot in DVD Laufwerk probleme

Beitrag von „Ka209“ vom 27. Dezember 2014, 05:09

Hallo!

bin eigentlich recht neu in den ganzen Thema Hackintosh obwohl ich seit längeren nur mitlese und so meine Lösungen bis jetzt aus dem Forum gesucht habe.

Mein Problem ist das ich den Slot in Laufwerk meines mini PCs nicht unter Mavericks oder Yosemite ansprechen kann.

Installation über den Laufwerk geht ohne probleme usw. dann ist das Laufwerk nicht mehr Funktionstüchtig und taucht gar nicht auf. bzw. weigert sich eine cd zu schlucken (Problem besteht nicht unter Win Doof)

Laufwerk wird jedoch unter systeminfos angezeigt. (TSSTcorp CDDVDW TS-T633C Version FT 03)
was mach ich falsch ? brauche ich noch einen andere Kext ?! oder ist mein DSDT falsch gepacht JMicron geht auch nicht.
sorry falls ich im falschen beriech gepostet haben sollte