

**Erledigt**

## **Boot loop mit Clover und Unibeast Stick**

**Beitrag von „luki13“ vom 27. Dezember 2014, 15:56**

Danke für die Antwort. Es hat geklappt. Habe die Biosoption "Ausführen Bit deaktivieren" aktiviert und dann ist es gestartet. Dann gab es noch Probleme mit der Grafikkarte. Habe nun die Intel HD deaktiviert und den Nvidia Inject ebenfalls auf false gesetzt. Jetzt funktioniert alles.

Danke für die Hilfe!

Mit freundlichen Grüßen  
luki13