

Erledigt

Kann Yosemite nicht installieren auf Foxconn P55A-S

Beitrag von „thomaso66“ vom 3. Januar 2015, 01:36

2 Bild Turbo an und C State an schalten.