

Erledigt

## Bug in AppleIntelE1000e.kext v3.1.0

Beitrag von „faxesystem“ vom 7. Januar 2015, 10:56

Ich hoffe ich bin in diesem Forum richtig, da man im Ozmosis BIOS Forum nicht kommentieren kann.

Ich nutze derzeit Ozmosis Z97X-UD5H-F9-OZM-1479 von Lambada.  
<http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=20034> .

In diesem sind ja die Kexte im BIOS integriert somit auch die AppleIntelE1000e.kext v3.1.0. In dieser gibt es aber einen **Link entfernt by 6F** , welchen ich auch in meinen Logs sehen kann "e1000\_tx\_map: failed to getphysicalsegment."

Wäre es möglich die kext dahingehend zu fixen und ein Update des Mods zu erstellen?

Danke,

Faxe