

**Erledigt**

## **Keine Internetverbindung während der Installation 10.10.**

**Beitrag von „tresorb“ vom 14. Januar 2015, 14:39**

ALSO

ich habe jetzt die GTX760 wieder eingesetzt und damit gebootet (vorher im bios noch die IGFX deaktiviert und den initialbildschirm auf PCIe1/dem Steckplatz der GTX gesetzt).  
Damit lief alles ohne Probleme durch!!!!

DIE GENERELLE ANWEISUNG NUR MIT DER IGFX ZU BOOTEN KANN SO NICHT MEHR STIMMEN!

Jedenfalls hab ich jetzt einen MacPro6,1 mit BootRom MP61.0116.B04, SMC 1.30f3

Ich werde jetzt nach und nach alle Komponenten wieder anschließen und mich um Audio und LAN kümmern.  
Wer dafür Tipps kann sie gern posten.

Kann ich dafür eigentlich auch Multibeast nehmen oder alle kexte nur per Hand einfügen?

Ganz wichtig: Unter clover/chimera gab es immer das leidliche einfrieren da kein ecc-ram verbaut mit der MacPro6,1 ID. Das kommt jetzt bestimmt auch? Ist ja auch eher ein iMac14,2 von den Komponenten her.  
Also Modellbezeichnung auch umstellen?

Hab leider nur noch ne knappe Stunde Zeit, dann gehts erst morgen weiter...