

Erledigt

Asus P8Z77-V Mavericks Kernal Panic GT610

Beitrag von „Doe1John“ vom 20. Januar 2015, 14:52

Hallo jaykop:

Mit STOP bei Missing Bluetooth Controller Transport.

Das ist ein sicheres Anzeichen für einen Fehler von der GraKa. Kext kann nicht geladen werden oder falsche Einstellung.

Abhilfe schafft das oben genannte Verfahren beim Start mittels GraphicsEnabler=Yes/No.

USB3.0- Anschlüsse gehen, meines Wissens, erst dann, wenn der entsprechende Kext installiert ist. Vorher eigentlich überhaupt nicht. Ev. Maus und Tastatur über einen externen Hub an USB2 anschließen, falls es doch nur 2 Anschlüsse gibt.

--> Hast du schon mal aufs Board geschaut????? Lt. ASUS hat das Board doch [10 USB2-Anschlüsse](#)::::::: 2 nach aussen und 8 aufn Board!!!!

VG Hobbit