

Erledigt

Z87X-UD3H was funktioniert und was nicht

Beitrag von „Griven“ vom 20. Januar 2015, 20:46

Die AppleTyMCEDriver.kext kann und darf ruhig fehlen, die hat keinen Einfluss auf die Grafik sondern dient der Ansteuerung des ECC Korrigierten Speichers bei MAC-PRO Modellen ab 4.1 sprich an der kann es nicht liegen. Das die Lüfter mit dem Webtreiber Turbine spielen ist definitiv nicht richtig, hier stimmt was im System schon grundlegend nicht. Vielleicht ist unter der Vorzeichen eine saubere Neuinstallation wirklich die beste Option.