

**Erledigt**

## **Z77Mx-D3H Th - OSX 10.9 lässt sich nicht von Stick installieren - pmLock waited too long**

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 25. Januar 2015, 21:14**

CPU EIST Function auf Seite 38 der Bedienungsanleitung!

Im Bios unter M.I.T./Advanced Frequency Settings/Advanced CPU Core Features

Warum könnt ihr nicht selber in die Anleitung schauen???? 😞

Ohne Ozmosis würde Mac OS X gar nicht booten, auch nicht bis zu dem Fehler!