

Erledigt

Neuer Hackintosh

Beitrag von „crusadegt“ vom 30. Januar 2015, 08:06

Hey..... Ja ich werde gleich mal die Batterie vom Mainboard entfernen... Ich hoffe das ist mit C-MOS-RESET gemeint?

Was meinst du mit Load Default?

Auf AHCI umstellen ist mir bewusst... aber vt-d? was meinst du damit?

Habe die Yosemite App eben bei einem Kollegen auf m iMac nochmals geladen allerdings bekomme ich dann einen fehler beim booten....

http://www.directupload.net/file/d/3882/uqh2cmuf_jpg.htm

Vielleicht fällt dir dazu etwas ein? 😞

Und im Bios finde ich keinen Einstellungspunkt zwecks des dual channels des Rams...