

Erledigt

Kleinere Probleme mit Mac OS X Yosemite

Beitrag von „NiKeY“ vom 2. Februar 2015, 00:00

Oh stimmt, sorry dafür. Also bei dem Bootloader handelt es sich um Chimera, welche ich per Multibeast installiert habe. Da ich auf der zweiten Festplatte noch Mavericks habe ist dort zusätzlich noch der Clover Bootloader installiert, weil ich mal schauen wollte welches davon besser ist 😊 Aber aktuell wird mit Chimera gebootet. Außerdem wurde der Realtek Kext und der ALC 892 von Mutlibeast installiert. Zusätzlich installierte ich eine SSDT für Powermanagement, wobei eine DSDT nicht vorhanden ist. Sonst halt noch FakeSMC. Hier auch noch einmal eine Frage: Und zwar wollte ich den Trim Enabler installieren, jedoch bootete das System nach der Installation nicht mehr:(Deswegen handelt es sich hierbei eigentlich um eine saubere neue Installation mit den oben gennanten kexten:) Lohnt sich denn Ozmosis? Und könnte man im Zweifelsfall downgraden? Danke schon einmal für die Hilfe 😊😊

EDIT: Noch ein weiteres Problem mit dem Sound festgestellt. Und zwar wenn ich den vorderen Kopfhörereingang am PC Gehäuse benutzt erkennt der Hacki das auch und schaltet von Interne Lautsprecher auf Kopfhörer um. So weit so gut, funktioniert auch alles, auch das switchen zu den internen Lautsprechern. Das Problem ist, dass dieses Switchen jedoch nach einem Sleep nicht funktioniert....also irgendetwas ist hier echt komisch 🙄