

Erledigt

USB 3.0 (direkt am Mainbord) wird unter Yosemite nicht erkannt.

Beitrag von „6fehler“ vom 4. Februar 2015, 12:52

Hast Du Deine [Bios Einstellungen](#) kontrolliert ?

Vielleicht ist da was deaktiviert.

Gruss,

6F