

Erledigt

Probleme bei der Installation von 10.10

Beitrag von „DoeJohn“ vom 5. Februar 2015, 14:38

Auf dem Board ist ja ein ALC892-Chip! Hast du den Kext-Dev-Mode gesetzt? Siehe hier:

<http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=19537>

Ich habe dir mal meine Kext-Datei angehängt, habe denselben Soundchip und bei mir funktioniert es! Den Kext mit dem Kext-Utility installieren, zu finden in unserem Download Center!