

Erledigt

Eine Erfolgsmeldung: Das Tyan S7050 Workstation-Board für E5 2600er CPUs läuft!

Beitrag von „Werner_01“ vom 9. Februar 2015, 21:16

Moin,

3.1 habe ich gerade mal eingebaut - das läuft zwar bestens, hat aber keinen Einfluss auf mein Problem.

Dann habe ich mal die Holzhammer-Methode probiert: Ich habe mir die AIPM aus meinem MacBook Pro (late 2013) rüberkopiert, Rechte repariert und das ganze mal als entsprechendes MacBook definiert.

Das System hin dann richtig fest. Da half auch kein -x mehr.

Also alles über die 2. Platte wieder instandsetzen ...

Jetzt bin ich wieder da, wo ich schon vor ein paar Tagen war.

Kann es sein, dass die Xeon E5 2630v2 ...

-----UPDATE ----- 09.02.15

Ich habe jetzt so lange in Net rumgelesen, bis ich auf etwas Interessantes gestoßen bin.

Und zwar ist bei meinem Board MSR Register 0xE2 bit 15 locked. Und darum funktioniert wohl auch das AICPM nicht, da dessen bisheriges (Multibeats)-Patch bei meinem Board bzw. den Xeon E5 CPUs nicht funktioniert.

Ich muss das also irgendwie "unlocked" bekommen ...

Das BIOS ist übrigens ein AMI Version 2.15.1236.

Heute Abend habe ich das Bios noch mit einem Update versehen. Und jetzt habe ich für heute erstmal genug ...

Viele Grüße

Werner