

Erledigt

Versuch einer Anleitung Yosemite für Z68-UD3H-B3 F12 Bios und "Freeze-Nvidia" GTX 560

Beitrag von „Macuser41“ vom 9. Februar 2015, 12:47

Hallo, vielen Dank für die Rückmeldung, soweit ich die Materie verstanden habe, habe ich bei clover-Configurator unter RT Variables und SMBIOS für einen MacPro 3,1 die Einstellungen getätigt. Die Hinweis auf C6 und die angekreuzten Haken unter ACPI habe ich aus dem Netz, ohne eben durch die Materie zu steigen. Wären die Einstellungen für meinen i7 2600 k korrekt (Anhang)? Leider lässt sich Hardware-Sensor nicht installieren um das Verhalten der CPU zu testen. Unter 10.9.5 (traditionell UB, Chameleon, Multibeast) wird unter Hardware-Monitor alles korrekt angezeigt... Heruntertakten, bei Last hochtakten. Das ist momentan mein wirkliches Problem, die Kontrolle ob die CPU richtig arbeitet.

Unter der Option Cpu kann man Frequenz, Bus Speed etc. eingeben... macht das Sinn?

Kurzer Nachtrag (30 min später)... auf meiner 10.9.5 Installation ist eine SSDT.aml im Ordner Extra angelegt worden, soweit ich mich erinnere, habe ich bei der Installation i7 SandyBridge angehakt. Kann man die SSDT unter Clover verwenden?

Viele Grüße M41