

Erledigt

Eine Erfolgsmeldung: Das Tyan S7050 Workstation-Board für E5 2600er CPUs läuft!

Beitrag von „Griven“ vom 9. Februar 2015, 22:15

Um Probleme mit dem gelockten MSR Register zu umgehen gibt es 2 Lösungswege. Der erste wäre ein BIOS Patch, der den Lock aufhebt. Es gibt dazu ein Tool nennt sich UEFIPatch (https://github.com/LongSoft/UE...1/UEFIPatch_0.3.1_osx.zip) und wird einfach auf das zu patchende Bios Image angewendet. Das Ganze ist ziemlich straight forward und am Ende hat man eine Firmware mit freien MSR Registern. Will man nicht am Bios rumpatchen lohnt es sich ggf. auf Clover als Bootloader umzusteigen denn der kann den OSX Kernel on the fly patchen so, dass dieser ohne das locked MSR Register klar kommt.

Auf seine Weise funktioniert beides wobei natürlich der Weg über die gepatchte Firmware der elegantere ist weil er das eigentlich Problem behebt und nicht an den Symptomen rundoktert...