

Erledigt

USB 3.0 (direkt am Mainbord) wird unter Yosemite nicht erkannt.

Beitrag von „Artschi“ vom 14. Februar 2015, 13:08

Hi,

also hab jetzt die ganzen Kext aus S/L/E gelöscht die ich für USB reingepackt hab.
Hab dann die Cache Ordner gelöscht und Rechte mit Festplattendieagnoseprogramm repariert.

USB Stick 2.0 Angesteckt an dem 3.0 Anschluss am Mainbord, geht....
USB Festplatte 3.0 Angeteckt an genau dem gleichen Anschluss, geht nicht...

Was soll ich jetzt machen ????

Also und im Bios wird mit angezeigt Generic USB Controller.

Mit dem Kext geht es leider auch nicht. Hab den Originalen Apple probiert und den Generic gingen beide nicht.

Wollte Knoppix Live Booten um zu testen ob das geht, komme aber nicht zur Auswahl um von CD zu Booten...