

Erledigt

MacOSX -kein Boot ohne iBoot CD möglich

Beitrag von „al6042“ vom 6. März 2012, 06:44

Guten Morgen,

Ich habe eben gelesen, dass auf deinem Board der VT1708S Audio Chip verbaut ist, das bekommst du aber am einfachsten mit dem Programm [SystemInfo](#) heraus.
Er wird dir damit die Hersteller- und Geräte-ID (Vendor- & Device-ID) auslesen.

Sollte es tatsächlich der Chip sein, bekommst du den nur mit VoodooHDA zum Laufen.
Dafür gibt es aber eine tolle [Anleitung](#) in unserem Wiki...