

Erledigt

Fehler nach jedem Reboot

Beitrag von „al6042“ vom 19. Februar 2015, 22:50

Also,

da alle drei Fehlermeldungen den folgenden Eintrag hatten:

Kernel Extensions in backtrace:

```
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.4.1)[619F6C9F-0461-3BA1-A75F-53BB0F87ACD3]@0xffffffff7f80f61000->0xffffffff7f80fa7fff
```

```
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[56AD16B5-4F29-3F74-93E7-D492B3966DE2]@0xffffffff7f80b24000
```

```
com.apple.iokit.IONDRVSupport(2.4.1)[E5A48E71-70F5-3B01-81D3-C2B037BBE80A]@0xffffffff7f80fa8000->0xffffffff7f80fb7fff
```

```
dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.4.1)[619F6C9F-0461-3BA1-A75F-53BB0F87ACD3]@0xffffffff7f80f61000
```

```
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[56AD16B5-4F29-3F74-93E7-D492B3966DE2]@0xffffffff7f80b24000
```

```
com.apple.nvidia.driver.NVDAResman(10.0.2)[EFB702DE-5458-35DF-84DA-E0FFC4DCA500]@0xffffffff7f80fbe000->0xffffffff7f8123efff
```

```
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[56AD16B5-4F29-3F74-93E7-D492B3966DE2]@0xffffffff7f80b24000
```

```
dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(2.4.1)[E5A48E71-70F5-3B01-81D3-C2B037BBE80A]@0xffffffff7f80fa8000
```

```
dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.4.1)[619F6C9F-0461-3BA1-A75F-53BB0F87ACD3]@0xffffffff7f80f61000
```

```
dependency: com.apple.AppleGraphicsDeviceControl(3.8.6)[957EB27F-7D07-3C40-91F5-9B54652F06EE]@0xffffffff7f80fb8000
```

Befürchte ich, dass es an deiner Grafikkarte liegt.

Hast du im BIOS die interne HD4600 abgeschaltet?